

Id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	id_K	Altezza	Sostegno		Corpo illuminante			Incl.	Lampada			Interasse	Larghezza	int/h	Parametri		Area efficace	Potenza inклuse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.	Priorità	Int. per garantire requisiti illuminotecnici delle strade	Costo indicativo (IVA inc.)
					m	Num	Tipo	Num	Tipo		°	Num	Tipo	W	m	m	Kill	η	mq	kW	kWh/anno	€/anno			
Q001	Fontana Nuova (S.P. 68)	ME4b	C01.2	5	2	Testa palo	2	Tecnico	Vetro piano	-15	2	LED	30	12	6,0	2,6	<3	<15	144	0,07	220,80	50,78	1	Sostituzione apparecchio	1254
Q001	Fontana Nuova (S.P. 68)	ME4b	C02.1	5	2	0	2	Tecnico	Vetro piano	-14	2	LED	40	24	19,0	4,6	<3	<15	893	0,09	294,40	67,71	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto. Infittimento	1815
Q001	Fontana Nuova (S.P. 68)	ME4b	C03.1	5	15	Palo con sbraccio	15	Tecnico	Vetro piano	-13	15	LED	53	28	5,0	5,5	<3	<15	2100	0,91	2925,60	672,89	1	Sostituzione apparecchio	10560
Q001	Laterale Piazza	ME5	C01.1	5	4	Testa palo	4	Tecnico	Vetro piano	-10	4	LED	30	19	5,0	4,1	<3	<15	380	0,14	441,60	101,57	2	Sostituzione apparecchio	2508
Q001	Monumento dei caduti	-	A01.0	1	1	Esterno generico	1	Proiettore	Vetro piano	-11	1	ALO	50	0	0,0	0,0	--	--	0	0,05	168,00	38,64	3	Illuminazione di edifici storici e monumenti soggetta a spegnimento entro le ore 24:00 (L.P. n. 16/07 art. VI comma 1).	-
Q001	Parcheggio Fontana Vecchia	CE5	A04.1	5	5	Palo con sbraccio	5	Tecnico	Vetro piano	7	5	LED	29	11	10,5	2,2	--	<15	578	0,17	556,42	127,98	0	Nessun intervento	-
Q001	Parco Fontana Vecchia	S3	A04.0	5	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro piano	17	1	LED	29	5	10,0	1,0	--	--	50	0,03	111,28	25,60	0	Nessun intervento	-
Q001	Piazza Fontana	CE5	C01.3	5	5	Testa palo	5	Tecnico	Vetro piano	-12	5	LED	30	13	16,0	2,8	<3	<15	1040	0,17	552,00	126,96	3	Sostituzione apparecchio	3135
Q001	Piazzetta Fontana Vecchia	ME5	C01.1	5	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	11	1	LED	30	19	5,0	4,1	<3	<15	95	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Piazzetta Fontana Vecchia	ME5	C01.4	5	3	Testa palo	3	Tecnico	Vetro piano	12	3	LED	30	15	8,0	3,3	<3	<15	360	0,10	331,20	76,18	2	Sostituzione apparecchio	1881
Q001	Via Bevia 1	ME5	C03.2	5	8	Palo con sbraccio	8	Tecnico	Vetro piano	-1	8	LED	30	22	5,0	4,3	<3	<15	880	0,28	883,20	203,14	2	Sostituzione apparecchio	5016
Q001	Via Bevia 1	ME5	C04.1	6	5	Mensola	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	30	29	5,0	4,8	<3	<15	725	0,17	552,00	126,96	2	Sostituzione apparecchio	3135
Q001	Via Bevia 2	ME5	C03.2	5	4	Palo con sbraccio	4	Tecnico	Vetro piano	1	4	LED	30	22	5,0	4,3	<3	<15	440	0,14	441,60	101,57	2	Sostituzione apparecchio	2508
Q001	Via Bevia 2	ME5	C04.1	6	1	Mensola	1	Tecnico	Vetro piano	2	1	LED	30	29	5,0	4,8	<3	<15	145	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Via Bevia 3	ME5	C05.1	5	8	Palo con sbraccio	8	Tecnico	Vetro piano	3	8	LED	28	15	4,0	3,3	<3	<15	480	0,26	824,32	189,59	2	Sostituzione apparecchio	4752
Q001	Via Bevia 4	ME5	C03.2	5	13	Palo con sbraccio	13	Tecnico	Vetro piano	20	13	LED	30	22	5,0	4,3	<3	<15	1430	0,45	1435,20	330,10	2	Sostituzione apparecchio	8151
Q001	Via Bevia 4	ME5	C04.1	6	1	Mensola	1	Tecnico	Vetro piano	21	1	LED	30	29	5,0	4,8	<3	<15	145	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Via Bevia 5	ME5	C04.1	6	1	Mensola	1	Tecnico	Vetro piano	22	1	LED	30	29	5,0	4,8	<3	<15	145	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Via Bevia 6	ME5	A05.1	8	1	Mensola	1	Stradale	Vetro piano	23	1	LED	30	19	3,0	2,4	--	<15	57	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Via Fontana Nuova 2	ME5	C01.1	5	3	Testa palo	3	Tecnico	Vetro piano	-7	3	LED	30	19	5,0	4,1	<3	<15	285	0,10	331,20	76,18	2	Sostituzione apparecchio	1881
Q001	Via Fontana Nuova 2	ME5	C01.4	5	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	-8	1	LED	30	15	8,0	3,3	<3	<15	120	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Via Fontana Nuova 3	ME5	C05.1	5	6	Palo con sbraccio	6	Tecnico	Vetro piano	4	6	LED	28	15	4,0	3,3	<3	<15	360	0,19	618,24	142,20	2	Sostituzione apparecchio	3564
Q001	Via Fontana Nuova 4	ME5	C03.2	5	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro piano	5	1	LED	30	22	5,0	4,3	<3	<15	110	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Via Fontana Vecchia (S.P. 68)	ME4b	C03.1	5	34	Palo con sbraccio	34	Tecnico	Vetro piano	6	34	LED	53	28	5,0	5,5	<3	<15	4760	2,07	6631,36	1525,21	1	Sostituzione apparecchio	23936
Q001	Via Fontana Vecchia (S.P. 68)	ME4b	C04.0	6	1	Mensola	1	Tecnico	Vetro piano	8	1	SAP	100	15	3,0	2,5	--	--	45	0,12	386,40	88,87	1	Sostituzione apparecchio	154
Q001	Via Fontana Vecchia 2	ME5	C03.2	5	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro piano	9	1	LED	30	22	5,0	4,3	<3	<15	110	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio	627
Q001	Via Fontana Vecchia 3	ME5	C01.1	5	7	Testa palo	7	Tecnico	Vetro piano	10	7	LED	30	19	5,0	4,1	<3	<15	665	0,24	772,80	177,74	2	Sostituzione apparecchio	4389
Q001	Via Fontana Vecchia 4	ME5	A04.2	5	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro piano	14	1	LED	29	15	4,0	2,9	--	<15	60	0,03	111,28	25,60	0	Nessun intervento	-
Q001	Via Fontana Vecchia 4	ME5	A05.1	8	2	Mensola	2	Stradale	Vetro piano	15	2	LED	30	19	3,0	2,4	--	<15	114	0,07	220,80	50,78	2	Sostituzione apparecchio	1254
Q001	Via Fontana Vecchia 4	ME5	C03.2	5	4	Palo con sbraccio	4	Tecnico	Vetro piano	13	4	LED	30	22	5,0	4,3	<3	<15	440	0,14	441,60	101,57	2	Sostituzione apparecchio	2508
Q001	Via Fontana Vecchia 4	ME5	C05.1	5	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro piano	16	1	LED	28	15	4,0	3,3	<3	<15	60	0,03	103,04	23,70	2	S	